

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 2 ต.ค. 2561 Page : 6

No: 61317732

สายเคเบิลไฟฟ้าใต้หน้าขาด-ซ่อม 83ล.

สุราษฎร์ธานี - จากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบปัญหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำระบบขนาด 115 กิโลโวลต์ ที่ลากมาจากโรงไฟฟ้าอ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มายังสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ชำรุด 1 วงจร ทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบนเกาะสมุย และเกาะพะงันได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ เหตุเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2561 โดยนายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการและบำรุงรักษา กล่าวว่า ประชุมวางแผนการซ่อมแซม พร้อมในส่วนของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเตรียมจ่ายกระแสไฟฟ้าหลังจากซ่อมเสร็จ คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ค่าซ่อมแซมจุดที่สายเคเบิลใต้น้ำขาด 83 ล้านบาท

สาเหตุพบว่าสมอเรือขนาดใหญ่กุดทับและเกี่ยวสายเคเบิลขาด รู้แล้วว่าเป็นเรือลำไหน จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่ทำให้สายเคเบิลใต้น้ำได้รับความเสียหายในครั้งนี้